EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,270,263

Razón Social : INVERSIONES CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 S.A.S.

RP : 240729

CDP : 240056

Fecha : 16-jul.-2024

Concepto ò Descripciòn:

PAGO DE TECNOMECANICA PARA LA MOTOCICLETA DE PLACAS CHK24G DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	A		107.134
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	C		103.588

Valor RP $: 210.722

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - EICE	**ORDEN DE PAGO** **Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**	Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	15/07/2024

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE TECNOMECANICA PARA LA MOTOCICLETA DE PLACAS **CHK24G** DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP EICE
PROVEEDOR:	INVERSIONES CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 S.A.S
NIT / C.C	900270263-2
VALOR:	$ 210.722
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240056	**FECHA:**	09/01/2024
VALOR CDP:	$31.470.338	**SALDO:**	$27.942.447

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES A $16.000.000 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C $15.470.338

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

SOPORTE DE PAGO: **(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)**	Factura de venta electrónica No FE50718 – Fecha de vencimiento del 20/Julio/2024
EVIDENCIA:	Resultados de la inspección

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Autorizacion de facturacion N° 18764074024801 de 2024/06/28 por 24 meses del N° 50001 hasta 70000 . Actividad de industria y comercio 5*1000. Actividad DIAN 7120

Inv Centro de Diagnostico Automotor la 14 S.A.S

NIT. 900270263-2

Diagnosticentro La 14

Dirección: CARRERA 14 No 16 65, SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, COLOMBIA

Tel: 6063653442-3206672347-

diagnosticentrola14@hotmaill.com

RESPONSABLE DEL IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.FE50718

Señor (es): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit.CC: 800050603-7 Suc. : Sede principal
Dirección: CARRERA 15 12 11, SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, COLOMBIA
Teléfonos: 3660791 Fax:
Dirección Entrega:

VENTAS DE CREDITO
Fecha Documento: 2024-07-15 Fecha Vencimiento: 2024-07-20
Fecha y Hora Emisión: 2024-07-15 07:39:36
Fecha y Hora Expedición: 2024-07-15 07:39:36
Descuento General: 0.00%
Cotización:
Pedido:
Orden Compra:
Remisión:

Item	Código-Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	% Dcto	Vlr. Neto	% IVA	% INC
1	01-REVISION TECNICOMECANICA MOTO Ref.: CHK24G U.M.DIAN: 94	UNI	1	134,300.00	0.00%	134,300.00	19.00	0.00
2	03-TASA RUNT (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	4,900.00	0.00%	4,900.00	0.00	0.00
3	04-SICOV (RECAUDO PARA TERCEROS} Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	28,984.00	0.00%	28,984.00	0.00	0.00
4	05-ANSV (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	7,700.00	0.00%	7,700.00	0.00	0.00
5	06-SUPERGIROS (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	9,321.00	0.00%	9,321.00	0.00	0.00

No.Items: 5 Tot.Cantidad: 5

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Valor Retenido

Subtotal	185,205.00
Descuentos	0.00
Neto	185,205.00
Base Imponible	134,300.00
IVA	25,517.00
ImpConsumo	0.00
Estampillas	0.00
Total Factura	210,722.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
2 Crédito	Crédito ACH	2024-07-20	2

Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CTE.

Recibí conforme y acepto la FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Usuario: MONICA

CUFE: 23720105407f814a284c680e2926efce2e6160f670e5b2c09f8e83032ab3bd44b6719eed4580737e9c2a0e931782e3ea

Imprime: Inv Centro de Diagnostico Automotor la 14 S.A.S Nit: 900270263-2 Fabricante: Orión Software Colombia LTDA. Nit: 805030617-2, ERP: Sistema Administrativo Contable Orión Software Reg: 13-13-229 Proveedor Tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900.390.126- 6

Resultados de la inspección

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
La 14
Porque la excelencia es calidad

TECNIMAQ INGENIERIA SAS

Información básica

Id	118383
Número del FUR	4-67311
Placa	CHK24G
Tipo de revisión	Motos oficial
PIN	15389312128920033027276
Secuencia	1
Resultado	aprobado
Fecha de inicio	lunes, 15 de julio de 2024 a las 07:19:27 AM
Inicio de pruebas en la pista	lunes, 15 de julio de 2024 a las 07:32:51 AM
Tiempo total en pista (minutos)	8.9
Fecha de fin	lunes, 15 de julio de 2024 a las 07:46:29 AM
Número de autorización	
Consecutivo RUNT	174528923

Lista de chequeo al ingreso

- El vehículo se presenta en estado de limpieza que permite su inspección
- Vehículo con presión de inflado adecuada (de acuerdo con las disposiciones del CDA)
- El vehículo presenta las placas visibles (para una correcta identificación) o permiso de tránsito
- El vehículo se presenta sin copas o tapacubos que cubran el rin y/o los pernos o tuercas (motocicletas)
- El vehículo, si aplica, cuenta con la alarma desactivada
- El vehículo se presenta descargado (vacío); (peso adicional que no hace parte del vehículo)
- vehículo no presenta fugas de combustible (por condiciones de seguridad), cuenta con la tapa de combustible (motocicletas) y con el combustible suficiente para el desarrollo de la inspección
- Se presenta la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) y coinciden los datos: Placa, Marca, Clase, Modelo, Servicio, Color
- El vehículo el tablero de instrumentos se encuentra en un estado tal que permita visualizar los indicadores de falla del motor (presión de aceite y temperatura) (cuando aplique).
- El vehículo presenta los depósitos de los niveles como el líquido de frenos, son visibles en livianos o motocicletas (que no presenta alteraciones que no permitan inspeccionar el nivel) cuando aplique.
- El vehículo no presenta amarres, cintas y otros elementos de sujeción no originales (si aplica). Se retiró forros, fundas y demás elementos que protejan parte de la motocicleta/vehículo. Se retiraron los protectores o tapas de las exploradoras.
- El vehículo no presenta candados o seguros de la batería, puertas y compuertas, y de la cabina basculante para asegurarse que se tenga acceso al mismo o para poder brindar las condiciones necesarias para realizar la inspección.
- En vehículos en los que la llanta de repuesto vaya fijada en el soporte exterior, se retiró el protector, seguro o forro de la llanta de repuesto. En vehículos tipo sedán/coupé se dejó libre la llanta de repuesto para que sea accesible a los inspectores durante la inspección.
- El vehículo presenta la carpa libre con el objetivo de verificar las puertas y compuertas de carga para brindar las condiciones necesarias para realizar la inspección a conformidad.
- El vehículo no presenta elementos sueltos en las cabinas basculantes para que no se presenten daños al parabrisas.
- Verifico que el vehículo no cuenta con ruedas de tecnología RunFlat para no exigir la llanta de repuesto.
- El vehículo cuenta con suficiente combustible para terminar la inspección y no presenta fuga de combustible.
- El vehículo no presenta fuga de refrigerante.
- La motocicleta presenta el maletero(s) vacío(s) si no es posible retirarlo(s). En caso contrario, se debe(n) retirar dicho(s) elemento(s), esto aplica también para los maleteros de las motocicletas tipo scooter.
- La motocicleta no cuenta con acoples para remolque o tiros de arrastre.
- La motocicleta no cuenta con canasta (canastilla) en la parte delantera.
- La motocicleta no cuenta con elementos o deformaciones que no permiten la inserción de la sonda de muestreo o el uso de acoples.
- El vehículo presenta los faros limpios y secos.
- El vehículo se presenta con los cinturones de seguridad dispuestos para poder realizar la RTM&EC.
- El vehículo no presenta fuga continua de aceite de motor y transmisión.
- El vehículo no presenta fugas de líquido de frenos.
- El vehículo no presenta ausencia de tapa del depósito del líquido de freno.
- La motocicleta tipo scooter presenta el soporte central funcional
- El vehículo cuenta con la existencia y el sistema de las plumillas.
- El vehículo que requiere de una llave para activar o desactivar el seguro para niños se presenta con esta.
- Al vehículo le funciona al menos una luz para poder ejecutar la prueba de gases.
- En caso de APLICABILIDAD verificar cumplimiento y marcar, en caso de NO APLICABILIDAD dejar marcado

Registrado por Manuela Hernandez Olalvaro

Datos del vehículo

Combustible	GASOLINA
Modelo	2023
Modelo del motor	2023
Tipo de motor	4T
Doble rueda en el eje trasero	false
Servicio	PARTICULAR
Fecha de matrícula	2022-07-18
Marca	BAJAJ
Línea	CT125
color	NEGRO INFINITO
Cilindraje	115
Clase	MOTOCICLETA
Carrocería	SIN CARROCERÍA
Número de motor	PFXWMJ00847
Numero de sillas	2
Numero de pasajeros (sin incluir el conductor)	1
Kilometraje	13690
¿El motor tiene modificaciones?	no
¿Vidrios polarizados?	no
¿Blindado?	no
¿El vehículo tiene convertidor catalítico?	no
¿Servicio masivo, colectivo o integrado?	no
¿El vehículo es autorregulado?	no
Chasis	9GJB37PF8PT080850
VIN o serial	9GJB37PF8PT080850
Número de licencia de tránsito	10026650666
¿Diseño scooter?	no
País	COLOMBIA
Tipo de documento	NIT
Número de documento del propietario	800050603
Propietario	EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E
Dirección del propietario	CRA 15 N 12 11
Teléfono(1) del propietario	3660791
Teléfono(2) del propietario	3113358514
Ciudad	SANTA ROSA DE CABAL
Departamento	RISARALDA

Datos de contacto

Contacto Documento	800050603
Nombre del contacto	EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E
Dirección del contacto	CRA 15 N 12 11
Teléfono(1) de contacto	3660791
Teléfono(2) de contacto	3113358514
Correo electrónico de contacto	recursoshumanos@empocabal.com.co
ciudad de contacto	SANTA ROSA DE CABAL
departamento de contacto	RISARALDA
Fecha de vencimiento del SOAT	2024-08-04

Empocabal	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código PAE-40-01-R03 Fecha 01/01/2023 Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	09/01/2024

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE TECNOMECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA EMPOCABAL DURANTE LA VIGENCIA 2024
PROVEEDOR:	La 14 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
NIT / C.C	900270263-2
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	$4.683.401
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	6621
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240056		
VALOR CDP:	$31.470.338	**FECHA:**	09/01/2024
		SALDO:	$26.786.937

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES A $16.000.000 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C $15.470.338
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
EVIDENCIA:	N/A

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ

GERENTE

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : NANCI ESTELA GUERRA ROJAS
Tipo Gasto : OPERACION
Proyecto :

CDP No : **240056**
Fecha : 09-ene.-2024
Requisición No :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES		A	16.000.000
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES		C	15.470.338
			Valor CDP $:	**31.470.338**

Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Concepto ò Descripciòn:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SOAT Y TECNOMECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP - EICE, DURANTE LA VIGENCIA 2024 AUTORIZADA POR EL GERENTE DE EMPOCABAL.

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Tecnico Presupuesto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobaciòn CDP